

## VII. Verzeichniß

über jene Requisiten, welche beim Gebrauche der gezogenen gußeisernen 6-, 12- und 24pfündigen Hinterladungs-Geschütze erforderlich sind.

Für eine			Benanntlich	Anmerkung
6-	12-	24-		
pfündige Hinterladungs-Kanone				
Stück				
1	1	1	..... Aufsatz	
1	1	1	Lade-..... Nermel	
2	2	2	bei Laffeten auf ordinären und Kollklozrahmen, Austritts- Bänke	
4	4	4	bei Laffeten mit hölzernen Speichenrädern, Hebe- . . . Bäume	
1	1	1	Drabt- . . . . . } Bürste	Für den 24- Pfünder auch 2 Hebeäume bei Laffeten mit eisernen Nä- dern.
1	1	1	halbrunde . . . . . }	
Für 2 bis 3 Ge- schütze Ein Stück			samt Hammer, Zündloch- . . . Durchschlag	
1	1	1	..... Entlader	
Für 3 Geschütze Ein Stück			für Felder und Züge komplette Reinigungs- . . . . . Feile	
1	1	1	mit Borstpinsel für Belmon- tylöl, blecherne Del- . . . Flasche	
Für 2 bis 3 Ge- schütze Eine			für Baumöl, Vorraths- . . . Flasche	
1	1	1	bei Festungs- Laffeten auf Reißbalken, Nicht- . . . Hebel	
2	2	2	messingene Bolzen- . . . . . } Heber	
1	1	1	Geschoss- . . . . . }	
Für 2 Geschütze Eine			Wasser- . . . . . } Kanne	
1	1	1	für Baumöl, blecherne Del- }	
1	1	1	Zündloch- . . . . . Kappe	
1	1	1	Dohrungs- . . . . . Kratzer	

Für eine			Benanntlich	Anmerkung
6=	12=	24=		
pfündige Hinterladungs-Kanone				
Stück				
1	1	1	linker Hemm= . . . . . Keil	
1	1	1	bei Depressions-Laffeten, Außhilfs-Richt= . . . . . Maschine	
1	1	1	Stech= } Raum= . . . . . Nadel	
1	1	1	Bohr= } . . . . .	
1	1	1	samt Riemen, Mund= . . . . .	
3	3	3	zum Verschließen der rückwärtigen Oeffnungen bei abgenommenem Verschluss, Holz= . . . . . } Pfropf	
1	1	1	Eibellen= . . . . . Quadrant	
1	1	1	Hemm= . . . . . Seil	
1	1	1	mit Knebel und Haken, Abzieh= . . . . . Schnur *	* Bei mehreren Geschützen einige in Vorrath.
3	3	3	bei Laffeten mit eisernen Speichenrädern, eiserne Hand= . . . . . Speichen	
1	1	1	mit Raumnabelscheide, Aufsaß= . . . . . } Tasche	
1	1	1	Zündschrauben= . . . . . } . . . . .	
1	1	1	Brandel= . . . . . } . . . . .	
1	1	1	Patronen= . . . . . Tornister	
.	.	1	Geschoss= . . . . . Trage	
1	1	1	(zum Waschen der Bohrung) Borst= . . . . . } Wischer	* Für 2 Geschütze 1 Stück in Vorrath.
1	1	1	Fett= * . . . . . } . . . . .	
1	1	1	Mundloch-Schrauben= . . . . . Zieher	
1	1	1	Verschlag für die Verschlussvorrichtung, haltend:	
1	1	1	Charnier= . . . . . Bolzen	
1	1	1	Verschluß= . . . . . Kolben	
1	1	1	. . . . . Kurbel	
2	2	2	Reibungs= . . . . . Muttern	

Für eine			Benanntlich	Anmerkung
6z	12z	24z		
pfündige Hinterladungs-Kanone				
Stück				
1	1	1	messingene Verschluß . . . . . Platte	
1	1	1	für die Reibungsmuttern, Schrauben . . . . . Schlüssel	
2	2	2	für die messingenen Verschluß- platten . . . . . Schrauben	
1	1	1	Verschluß . . . . . Thür	
1	1	1	Quer . . . . . Zylinder	
1	1	1	Requisiten . . . . . Verschlag	
			Leinwand- und Wollenlappen nach Bedarf.	

Anmerkung. Nach vorstehender Ausmaß kommt der Bedarf für zwei und mehrere Geschütze, welche in einer Batterie vereinigt sind, zu berechnen, und wird nur bemerkt, daß für je 2 Geschütze 1 Stück Winocle mit Stui und Leibriemen, und für jede Batterie zum Reinigen des Verschlußes 1 Stück Wasserschiff von 2<sup>1</sup> Durchmesser und 15<sup>1</sup> Höhe zu beantragen sind.

Vom Batterie-Kommando ist überdieß jedem Geschütze eine Schießtafel beizugeben.

In Folge der mit der königlich-preussischen Regierung eingegangenen Verbindlichkeit, darf über die Konstrukzion und Behandlung der vorstehend beschriebenen Hinterladungs-Geschütze und deren Munizion außerhalb der kaiserlich-österreichischen Armee an Niemanden eine Mittheilung erfolgen; daher diese Instrukzion ausschließlich nur für den eigenen Dienstgebrauch der hiermit Be-theilten zu dienen hat.

