



**Legende:**

- Gehsteigbreite < 2m
- Gesteigbreiten < 2m beidseitig
- fehlender Grünraum
- hohe MIV Belastung
- Radverkehr
- Flächenbarriere
- Linienbarriere
- Punktuelle Barriere
- ▲ topographische Barriere / Stufen
- öffentliche Durchwegung
- Nutzungskonflikt aktive Mobilität
- ! Gefahrenstelle Schulwegplan Stadt Wien
- Planung/Umbau

**Fußgängerfreundlicher Bezirk Neubau**

Defizitanalyse

Plan Nr°02

Im Auftrag von: Bezirksvorstehung Neubau

---

BearbeiterInnen:  
 DI\* Olivia Kattner  
 DI\* Margarethe Staudner  
 DI\* Magdalena Gössinger  
 Thomas Hirsch

Weiterverwendung nur mit Quellenangabe.  
 Keine Haftung für Vollständigkeit und  
 Richtigkeit.  
 Kein Rechtsanspruch ableitbar.

---

Kartengrundlage: FMZK Stadt Wien  
 Stand: Dezember 2021  
 Maßstab: 1:2500

0 20 40 60 80 100 200m N

**komobile** **Stadt Wien** **BEZIRK NEUBAU**